

САУ-У

Прибор контроля уровня жидкости
Руководство по эксплуатации

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией и подключением логического контроллера САУ-У. Полное руководство по эксплуатации расположено на странице прибора на сайте owen.ru.

Для доступа к странице прибора следует считать QR-код на обратной стороне документа.

1 Технические характеристики

Таблица 1 – Характеристики прибора

Наименование	Значение
Диапазон переменного напряжения питания:	
• напряжение	90...264 В (номинальные значения – 110 и 220 В)
• частота	47...63 Гц (номинальные значения – 50 и 60 Гц)
Диапазон постоянного напряжения питания	20...34 В (номинальное значение – 24 В)
Потребляемая мощность, не более	6 ВА
Количество каналов контроля уровня	4
Типы датчиков	• кондуктометрические; • поплавковые; • механические контактные устройства (типа «сухой контакт»); • датчики-реле давления, например РД55-ДД или аналогичные; • датчики с токовым выходом (от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА или от 4 до 20 мА)
Питание датчиков от внутреннего источника:	
• постоянное или переменное напряжение	• 5 ± 0,5 В
• частота для переменного тока	• 25 ± 1 Гц
Ток, протекающий через кондуктометрический датчик, не более	1 мА
Сопротивление контролируемой среды для кондуктометрического датчика, не более	450 кОм
Унифицированные датчики с токовым сигналом	от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА
Дискретность установки порога срабатывания канала контроля входного сигнала	1 %
Количество релейных выходных каналов (вид коммутационных контактов)	3 (нормально разомкнутые)
Номинальное коммутируемое напряжение в нагрузке:	
• для цепи постоянного тока*, не более	• 24 В
• для цепи переменного тока**, не более	• 220 В
Установившийся ток при максимальном напряжении:	
• для цепи постоянного тока*, не более	• 1 А
• для цепи переменного тока**, не более	• 3 А
Гальваническая изоляция выходов	межканальная
Электрическая прочность изоляции выходов	1500 В
Напряжение встроенного источника питания внешних активных датчиков	24 ± 1,2 В

Продолжение таблицы 1

Наименование	Значение
Максимальный ток нагрузки источника питания датчиков	50 мА
Габаритные размеры корпуса (степень защиты), мм:	
• настенный Н	(105 × 130 × 65) ± 1 мм (IP44)
• щитовой Щ11	(96 × 96 × 46,5) ± 1 мм (IP54 со стороны лицевой панели) (72 × 90 × 58) ± 1 мм (IP20)
• DIN-реечный Д	
Масса прибора, не более	0,7 кг
Средний срок службы	8 лет

* Нагрузка для категории использования DC-14 по ГОСТ Р 50030.1–2000.

** Нагрузка для категории использования AC-15 по ГОСТ Р 50030.1–2000.




Рисунок 2 – Габаритные размеры корпуса Н



ПРИМЕЧАНИЕ

Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.

5 Установка прибора щитового крепления Щ11

Для установки прибора следует:

- Подготовить на щите управления монтажный вырез для установки прибора (см. рисунок 4).
- Установить прокладку на рамку прибора для обеспечения степени защиты IP54.
- Вставить прибор в монтажный вырез.
- Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора.
- С усилием завернуть винты M4 × 35 из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.




Рисунок 3 – Монтаж прибора в корпусе Щ11




Рисунок 4 – Габаритные размеры корпуса Щ11

Вид спереди Вид сзади Уплотнение





Рисунок 5 – Прибор в корпусе Щ11, установленный в щит толщиной 3 мм

4 Установка прибора настенного крепления Н

Для установки прибора следует:

- Закрепить кронштейн тремя винтами M4 × 20 на поверхности, предназначенной для установки прибора (см. рисунок 2).
- Зашелпить крепежный уголок на задней стенке прибора за верхнюю кромку кронштейна.
- Прикрепить прибор к кронштейну винтом из комплекта поставки.

Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Провода подключаются при снятой крышки прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.




Рисунок 1 – Монтаж прибора настенного крепления

6 «Быстрая» замена прибора (корпус Щ11)

Конструкция клеммника прибора, выполненного в корпусе Щ11, позволяет оперативно заменить прибор без демонтажа подключенных к нему внешних линий связи.

Для замены прибора следует:

1. Обесточить все линии связи, подходящие к прибору, в т. ч. линии питания.
2. Открутить два крепежных винта по краям клеммной колодки прибора.
3. Отделить съемную часть колодки от прибора вместе с подключенными внешними линиями связи с помощью отвертки или другого подходящего инструмента.
4. Вынуть прибор из щита, а на его место установить другой с предварительно удаленной разъемной частью клемм.
5. Подсоединить к установленному прибору снятую часть клемм с подключенными внешними линиями связи.
6. Закрутить крепежные винты клеммной колодки.

7 Установка прибора DIN-реечного крепления Д

Для установки прибора следует:

1. Подготовить место на DIN-рейке для установки прибора (см. рисунок 8).
2. Установить прибор на DIN-рейку.
3. С усилием придавить прибор к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой, до фиксации защелки.

Для демонтажа прибора следует:

1. Отсоединить линии связи с внешними устройствами.
2. В проушину защелки вставить острое отверстие.
3. Защелку отжать, после чего отвести прибор от DIN-рейки.




Рисунок 8 – Габаритные размеры корпуса Д

8 Назначение клеммника




Рисунок 9 – Клеммник САУ-У-Н




Рисунок 10 – Клеммник САУ-У-Щ11




Рисунок 11 – Клеммник САУ-У-Д

9 Подключение кондуктометрических зондов



ВНИМАНИЕ
Если вместо жидкости используется супензия или эмульсия, кондуктометрический способ контроля неэффективен. Во время эксплуатации на электроды датчиков осаждаются частицы из супензии или эмульсии, приводящие к изоляции датчиков.

Примеры установки кондуктометрических зондов на объектах представлены на рисунке 12.



Рисунок 12 – Примеры установки кондуктометрических зондов




Рисунок 13 – Схема подключения кондуктометрического зонда

10 Подключение механических контактных устройств

Механические контактные устройства применяются для контроля работоспособности насосов в системах водоснабжения, а также для контроля уровня различных по физикохимическому составу жидкостей в датчиках поплавкового типа.

Схема подключения датчиков с механическими контактами на выходе приведена на рисунке 14.





Рисунок 14 – Схема подключения механических контактных датчиков



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В некоторых алгоритмах, где для работы системы достаточно три входа, к входу 4 подключается тумблер для остановки или перезапуска прибора.

11 Подключение активных датчиков с токовым выходом

Для приема сигнала с датчиков этого типа к соответствующему входу прибора следует подключать нагрузочный резистор R_H (см. рисунок 15).




Рисунок 15 – Схема подключения нагрузочного резистора для токового датчика:
1) при подключении датчика к одному входу; 2) при подключении датчика к двум входам

Номинал сопротивления нагрузочного резистора выбирается в соответствии с таблицей 2. Мощность резисторов должна быть не менее 0,25 Вт.

Один датчик с токовым выходом можно подключать одновременно к нескольким входам прибора (для контроля двух уровней). При таком подключении нагрузочный резистор следует подключать только к одному из входов прибора (см. рисунок 15).

Таблица 2 – Подбор резистора

Диапазон тока, мА	Номинальное сопротивление нагрузочного резистора, Ом
от 0 до 5	1000
от 0 до 20	240
от 4 до 20	240

12 Индикация и управление

На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. рисунок 16):

- четырехразрядный семисегментный ЦИ;
- восемь светодиодов;
- четыре кнопки.




Таблица 3 – Назначение светодиодов

Светодиод	Состояние	Значение
Входы 1...4	Светится	Состояние датчиков во время выполнения заданного алгоритма и в режиме ручного управления
K1...K3	Светится	Выходные реле работают нормально
Mигает		Авария датчиков
ABT	Светится	Прибор работает в режиме автоматического управления реле (выходами)

Таблица 4 – Назначение кнопок

Кнопка	Режим эксплуатации прибора	Значение
	Работа	Переключение регулятора в автоматический режим работы
	Настройка	Просмотр и редактирование значений параметров
	Работа	Управление вторым выходным реле в ручном режиме
	Настройка	Просмотр и редактирование значений параметров
	Работа	Управление третьим выходным реле в ручном режиме
	Настройка	Переход к редактированию значения параметра после его выбора, а также запись нового установленного значения в энергонезависимую память
	Работа	Переход из автоматического режима и обратно
	Настройка	Выход из режима установки без сохранения нового значения параметра

13 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи.

В случае выхода прибора из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.

Россия, 111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5

тел.: +7 (495) 641-11-56, факс: +7 (495) 728-41-45

тех.поддержка 24/7: 8-800-775-63-83, support@owen.ru

отдел продаж: sales@owen.ru

www.owen.ru

рег.: 1-RU-115060-1.2

